



**COMUNE di MASSA DI SOMMA**  
**(Provincia di Napoli)**

REGISTRO GENERALE

N. 47 Anno 2015


DETERMINAZIONE

N. 15 / II° del 09/02/2015

**OGGETTO: DITTA GIOVI COSTRUZIONI S.R.L. – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA  
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO “G. L. RADICE” – MESSA IN  
SICUREZZA ARMATURE DI ILLUMINAZIONE E PERDITA CONDOTTA IDRICA  
– LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO LAVORI – CIG Z4711F0BB3**

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N. \_\_\_\_\_

FATTURA -  DURC -  DOC. IDENTITA' -  DICH. TRACC. FLUSSI -  CIG -  CUP

ALTRO: \_\_\_\_\_

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

**OGGETTO: DITTA GIOVI COSTRUZIONI S.R.L. – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA  
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO “G. L. RADICE” – MESSA IN  
SICUREZZA ARMATURE DI ILLUMINAZIONE E PERDITA CONDOTTA IDRICA  
– LIQUIDAZIONE CONSUNTIVO LAVORI – CIG Z4711F0BB3**

## **IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO**

### **IN ATTUAZIONE:**

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 7 del 20/03/2014 di conferimento all'arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

### **PREMESSO CHE:**

- con verbale di somma urgenza prot. n. 6997 del 07/10/2014 il Responsabile del 2° Settore Tecnico ha accertato che:
  - nella scuola media, in un locale al primo piano si è staccata dal soffitto, rovinando a terra, un'armatura di illuminazione (plafoniera a doppio neon);
  - nell'area esterna della scuola media, lungo la recinzione ed in prossimità del cancello di ingresso, vi è una copiosa perdita d'acqua sulla condotta idrica potabile principale che funge tra l'altro anche da impianto antincendio;
  - nella scuola materna, in alcuni locali le armature di illuminazione non sono fissate efficacemente.
- nel medesimo verbale si dichiara che permane una condizione di celato pericolo in quanto l'istituto scolastico comprensivo è stato realizzato negli anni 80 e non risulta essere mai stata verificata la stabilità delle armature illuminanti a soffitto, che le copiose perdite d'acqua creano superfici scivolanti pericolose per i pedoni, che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mettendo in sicurezza tutte le armature di illuminazione presenti nelle due scuole nonché riparando la perdita d'acqua della condotta idrica principale all'esterno della scuola media e che le opere dovranno avere immediato avvio;
- il Responsabile del Settore ha contattato l'impresa GIOVI COSTRUZIONI SRL, con sede legale in [redacted] - C.F. e P.IVA 06325981212 – presente sul luogo con uomini e mezzi, inserita nell'elenco delle ditte di fiducia dell'Amministrazione, che ha dato immediata disponibilità;
- con Ordine di Servizio del 07/10/2014 ai sensi dell'art. 176 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. sono stati affidati alla citata ditta i seguenti lavori urgenti:
  - 1) doppia tassellatura di tutte le armature di illuminazione presenti nelle due scuole;
  - 2) riparazione della perdita d'acqua sulla condotta idrica principale all'esterno con sostituzione della valvola d'intercettazione e della presa a manichetta per l'antincendio;

### **PRESO ATTO CHE:**

- in data 16/10/2014 è stato redatto il computo metrico dei lavori da eseguire per un importo complessivo di € 2.720,00 oltre IVA al 10% che è stato accettato dalla ditta;
- i lavori sono stati eseguiti regolarmente nei 10 giorni assegnati e la ditta GIOVI COSTRUZIONI SRL ha trasmesso certificato di esecuzione lavori e cessato pericolo prot. 7505 del 27/10/2014 per la scuola media nonché certificato di esecuzione lavori e cessato pericolo prot. 7764 del 06/11/2014 per la scuola materna;
- con determinazione di questo Settore n. 113 del 29/12/2014 (R.G. 496/14) è stato approvato il consuntivo lavori ed impegnata la relativa spesa di € 2.992,00 (di cui € 2720,00 per lavori e € 272,00 per IVA al 10%) imputandola al capitolo 1020 impegno 447 del bilancio di esercizio 2014;

- in data 27/01/2015 con prot. 680 la ditta GIOVI COSTRUZIONI SRL ha trasmesso la fattura n. 3 del 23/01/2015, dell'importo lavori pari a € 2.720,00 oltre IVA al 10% per € 272,00 con un totale di € 2.992,00 per i lavori eseguiti;
- la ditta risulta regolare ai fini contributivi come attestato dal DURC protocollo n. 34581220 del 02/10/2014 emesso dalla Cassa Edile in data 05/11/2014;


**RITENUTO**, pertanto, di poter liquidare alla ditta GIOVI COSTRUZIONI SRL la somma complessiva di € 2.992,00 (di cui € 2720,00 per lavori e € 272,00 per IVA al 10%) per aver effettuato regolarmente i lavori di riparazione delle armature di illuminazione e dell'impianto idrico dell'Istituto comprensivo G. L. Radice;

**VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/07/2007;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;


**D E T E R M I N A**

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** la fattura n. 3 del 23/01/2015 emessa dalla ditta "GIOVI COSTRUZIONI SRL", con sede in [redacted] - C.F. e P.IVA 06325981212 - relativa ai lavori di somma urgenza eseguiti nell'Istituto comprensivo G. L. Radice, per un importo complessivo di € 2.992,00 IVA compresa;
3. **di dare atto** che detto importo trova copertura sul cap. 1020 impegno 447 del bilancio di esercizio 2014 e che sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente acceso presso l'istituto Banca [redacted];
4. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
5. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".



IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
arch. Giuseppe Rossi

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico  
Arch. Giuseppe Rossi



**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE**

n. 1020/2015

Il Ragioniere Capo

[Signature]

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Capitolo 1020 art. \_\_\_\_\_ Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	R
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

imp. 447/16 sub \_\_\_\_\_

imp. \_\_\_\_\_ sub \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

[Signature]

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

L'Addetto all'Albo Pretorio

\_\_\_\_\_